

ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю»

**ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ НАХОДКЕ-
ФИЛИАЛ ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ»
г. Находка. Находкинский проспект, 8 тел. 74-31-16**

Акт обследования инженерно-технической укреплённости объекта

«15» 07 2021.

г. Находка

Комиссия в составе:

представителя «Заказчика»: МАОУ «СОШ № 4» НГО
представителя отдела вневедомственной охраны (далее «ОВО»): ст. инспектора
ГОООПОО ОВО по г. Находке капитана полиции Горовой Е. Л.,
произвела обследование объекта «Заказчика»: средняя общеобразовательная школа
№ 4,
расположенного по адресу: г. Находка, переулок Школьный, д. 1.
оборудованного средствами тревожной сигнализации (КТС)
с выводом на ПЦО – 1 ОВО по г. Находке – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Приморскому краю»

ОБСЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта: в соответствии с методическими рекомендациями ГУВО Росгвардии Р 063-2022 и Р 078-2019 объект относится к классу Б-2.

Охраняемый объект расположен в административном центре города, имеет прилегающие территории частного сектора, пятиэтажные дома, медицинский центр «Приisko», МБДОУ «ЦРР – д/с № 19», рядом остановка автобуса «Площадь центральная».

Объект находится на отдельной огороженной территории, представляет группу строений: здание учебного корпуса, здания мастерских и хозяйственной постройки. Территория по периметру имеет металлическое ограждение высотой 2м. Въезд на территорию осуществляется через ворота (2) оборудованные навесными замками, с левой стороны въезда на территорию школы имеется шлагбаум. Проход на территорию осуществляется через калитку.

Здание учебного корпуса капитального строения трехэтажное, в котором располагаются классы, кабинеты, столовая, актовый зал, подсобные помещения. В учебном корпусе подвальных помещений нет, имеется чердачное помещение с техническим входом с лестничной площадки третьего этажа.

Инженерно-техническая укреплённость: Учебный корпус имеет укреплённые двери, две двери металлические, расположенные с торца здания, с внутренним замком, одна из них распашная со стопорными задвижками в верхней и нижней части одного дверного полотна, другая одинарная. Центральная входная дверь - распашная выполнена из укреплённого ПВХ с внутренним замком наполовину остеклённая со стопорными задвижками в верхней и нижней части одного дверного полотна. На третьем этаже на лестничной площадке сверху расположен противопожарный люк с внутренним замком.

Оконные проёмы выполнены из ПВХ, оснащены запорными механизмами, стеклопакеты стандартного исполнения.

Общие мероприятия по усилению охраны объекта:

В целях предупреждения краж материальных ценностей, и обеспечения личной безопасности работников объектов необходимо:

- строго соблюдать правила эксплуатации средств сигнализации, не вносить изменения в схему блокировку;
- своевременно сообщать «Исполнителю» о возникших неисправностях ТСО.
- не разглашать посторонним лицам условный номер объекта и правила пользования средствами сигнализации;

- проверять работоспособность кнопки тревожной сигнализации не реже одного раза в неделю с предварительным уведомлением ПДН ОВО;
 - организовать периодические проверки резервных источников электропитания, надлежащее техническое обслуживание комплекса сигнализации и для обеспечения бесперебойной работы комплекса рекомендуем своевременно менять аккумуляторные батареи;
 - электропитание ТСО организовать в соответствии с гл. 8 методических рекомендаций ГУВО Росгвардии Р 078-2019.

Примечания:

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора № 165 «На оказание услуг по экстренному вызову наряда вневедомственной охраны войск национальной гвардии на охраняемый объект по сигналу тревоги, передаваемому «Заказчиком» путем нажатия кнопки тревожной сигнализации» и составлен в 2-х экземплярах.
 2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему Договору.

Представители:

《OBO》

«Заказчика»

Горовая Е. Л.

Yerando A.B

